

Customer Name: Mr.Jeeva

Address: Kerudavil

Type of Work: Temple Renovation Work

BOQ Total: 8,000,000.00

BILLS OF QUANTITY

Item	Description of Work	Unit	Qty	Rate	Amount
1	மணிக் கூட்டுக் கோபுரம் மற்றும் அதற்குரிய பாவை வேலை , வர்ணப்பூச்சு வேலைகள்.	Sum			1,200,000.00
2	நான்கு பரிவாரத் தெய்வங்களுக்குரிய கூரை வேலை.	Sum			1,200,000.00
3	Floor rendering work with red cement work (கருவறை, தம்பமண்டபத்தினை தவிர) சுற்றியுள்ள பகுதி மற்றும் வெளிப்பகுதி.	Sq	109.55	9,480.00	1,038,534.00
4	(கருவறைஇ தம்பமண்டபத்தினை தவிர) சுற்றியுள்ள பகுதி மற்றும் வெளிப்பகுதிக்கு தற்போதுள்ள நில கொங்கிறற்றினை அகற்றி மீள் கொங்கிறற் இடல்	Sq	109.55	12,810.00	1,403,335.50
5	புதிதாக நிர்மாணிக்கப்படவுள்ள வைரவர் கோவில் மற்றும் அதற்குரிய வேலைகள்	Sum			400,000.00
6	உட்பக்கம் உள்ள தூண்களுக்கான பூச்சு வேலைகள்	Sq	28.98	9,710.00	281,395.80
7	கருவறைக்கான பாவை வேலை, வர்ணப்பூச்சு வேலை , நீர்க்காப்பு வேலை வெடிப்புக்களை சரி செய்தல் வேலைகள் உள்ளடங்கலாக	Sum			800,000.00
8	வர்ணப்பூச்சு வேலைகள் (மேற்குறிப்பிட்ட இடங்கள் மற்றும் இரண்டு பரிவாரத் தெய்வங்கள் தவிர ஏனைய இடங்களிற்கு	Sum			1,300,000.00
9	வைரவர் கோவில் மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள பகுதிக்கான கூரை வேலைகள்	Sum			280,000.00
10	பறவைகள் வருவதை தடுப்பதற்கான வலை வேலைகள்.	Sum			180,000.00
11	வசந்த மண்டபத்தினைச் சுற்றியுள்ள நில கொங்கிறினை அகற்றி மீள் கொங்கிறற் இடல்	Sum			220,000.00
				மொத்தம்	8,303,265.30
				Approved Disaccount	303,265.30
				Approved Amount	8,000,000.00